



No. 1

掘削状況 1

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 2

掘削状況 2

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 3

掘削深度 1

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 4

掘削深度 2

---



---



---



---



---



---



---



---



No. 5

Uポリ25AN85

---



---



---



---



---



---



---



---



No. 6

Uポリ挿入状況 1

---



---



---



---



---



---



---



---



No. 7

Uポリ挿入状況 2

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 8

不凍液注入状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 9

パイプセット完了状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 10

アウト管引き抜き状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 11

ビリ砂利搬入

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 12

ビリ砂利挿入状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 13

Uポリ横引き前掘削条況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 14

Uポリ横引掘削深度

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 15

Uポリ接続状況 1

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 16

Uポリ接続状況 2

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 17

熱電対設置状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 18

Uポリ保護砂状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 19

Uポリ埋設保護砂完了状況 1

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 20

Uポリ埋設保護砂完了状況 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

余白